

ANALYSERAPPORT



Invicta AS
Trondheimsveien 436 B
N0962 Oslo, Norway
Phone: +47 22901380
support@invicta.no

ENERGI 1 OLJE / SAGA AUTOPROTECT AS
VERKSEIER FURULUNDSVEI 17

0668 OSLO

PER KRISTIANSEN




OKSENØYA TANKANLEGG ATT: PER KRISTIANSEN

DIESEL OLJE
TANK
OKSENØYA/D
DIESEL OLJE FARGET
(AVGIFTSFRITT)

Prøvenummer	84239	905921	Prøvekommentar	Fra pistol.
Kommentarer				

Mottatt prøve av diesel er klar og uten synlig forurensning. Vanninnholdet er normalt/lavt og under krav ihht Norsk Bransjestandard / EN590 krav om maksimalt 200 ppm / 0,02%. Bakterietest utført med MicrobMonitor2 i henhold til testmetoden IP613. Diesel/fyringsolje/jetA1: 1. Det er funnet ubetydelige mengder bakterier/sopp/gjær i prøven (<4.000 cfu/l) - Tilfredsstillende resultat (ubetydelig biokontaminering). Alle kontrollerte parametere er innenfor krav ihht Norsk Bransjestandard / EN590 standard. Sign. Kevin Hughes

Resultater	Denne prøven		Tidligere prøver				
PRØVENUMMER	84239		83243	82341	81153		
KUNDENS PRØVENUMMER	905921		890034		890022		
DATO	09.07.2019		09.07.2018	20.06.2017	27.05.2016		
TOT. TIMER / KM.	0		0	0	0		
TIMER / KM. OLJE	0		0	0	0		
PÅFYLT OLJE / LITER	0		0	0	0		
GODKJENT							
Visuell Analyse	VISU	VIS	Part	Klar	Klar		
AM019/AM020 Mikrober	BIO	cfu	1	1	1		
AM008 Vanninnhold	VANN	ppm	37	49	62		
Div: Se Kommentarf.	DIV	***					



Prøve rapportert: 15.07.2019

Denne rapport generert: 15.07.2019