

ANALYSERAPPORT



Invicta AS
Trondheimsveien 436 B
N0962 Oslo, Norway
Phone: +47 22901380
support@invicta.no

ENERGI 1 OLJE / SAGA AUTOPROTECT AS
VERKSEIER FURULUNDSVEI 17

0668 OSLO

PER KRISTIANSEN

OKSENØYA TANKANLEGG

ATT: PER KRISTIANSEN




DIESEL OLJE
TANK
OKSENØYA/D
DIESEL OLJE FARGET
(AVGIFTSFRITT)

Prøvenummer	83243	890034	Prøvekommentar
-------------	-------	--------	----------------

Kommentarer

Mottatt prøve av diesel er klar men med synlig forurensning, noen magnetiske partikler. Vanninnholdet er normalt/lavt og under krav ihht Norsk Bransjestandard om max 200 ppm / 0,02%. Bakterietest utført med MicrobMonitor2, i henhold til testmetoden IP613. Diesel/fyringsolje/jetA1: 1. Det er funnet ubetydelige mengder bakterier/sopp/gjær i prøven (<4.000 cfu/l) - Tilfredsstillende resultat (ubetydelig biokontaminering). Prøven underkjennes grunnet synlig forurensning og stålpartikler tilstede. Sign. R. Røed

Resultater			Denne prøven		Tidligere prøver			
PRØVENUMMER			83243		82341	81153		
KUNDENS PRØVENUMMER			890034			890022		
DATO			09.07.2018		20.06.2017	27.05.2016		
TOT. TIMER / KM.			0		0	0		
TIMER / KM. OLJE			0		0	0		
PÅFYLT OLJE / LITER			0		0	0		
GODKJENT			✘		✔	✔		
Visuell Analyse	VISU	VIS	Part		Klar	Klar		
AM019/AM020 Mikrober	BIO	cfu	1		1	1		
AM008 Vanninnhold	VANN	ppm	73		49	62		
Div: Se Kommentarf.	DIV	***						



Prøve rapportert:

17.07.2018

Denne rapport generert:

17.07.2018