

ANALYSERAPPORT



Invicta AS
Trondheimsveien 436 B
N0962 Oslo, Norway
Phone: +47 22901380
support@invicta.no

ENERGI 1 OLJE / SAGA AUTOPROTECT AS
VERKSEIER FURULUNDSVEI 17

0668 OSLO

PER KRISTIANSEN

OKSENØYA TANKANLEGG




ATT: PER KRISTIANSEN

DIESEL OLJE
TANK
OKSENØYA/D
DIESEL OLJE FARGET
(AVGIFTSFRITT)

Prøvenummer	82341	Prøvekommentar
Kommentarer		

Mottatt prøve av diesel er klar og uten synlig forurensning. Vanninnholdet er normalt/lavt og under krav ihht Norsk Bransjestandard / EN590 krav om max 200 ppm / 0,02%. Bakterietest utført med MicrobMonitor2 i henhold til testmetoden IP613. Diesel/fyringsolje/jetA1: 1. Det er funnet ubetydelige mengder bakterier/sopp/gjær i prøven (<4.000 cfu/l) - Tilfredsstillende resultat (ubetydelig biokontaminering). Alle kontrollerte parametere er innenfor krav ihht Norsk Bransjestandard / EN590 standard. Sign. Kevin Hughes

Resultater			Denne prøven		Tidligere prøver			
PRØVENUMMER			82341		81153			
KUNDENS PRØVENUMMER					890022			
DATO			20.06.2017		27.05.2016			
TOT. TIMER / KM.			0		0			
TIMER / KM. OLJE			0		0			
PÅFYLT OLJE / LITER			0		0			
GODKJENT								
Visuell Analyse	VISU	VIS	Klar		Klar			
AM019/AM020 Mikrober	BIO	cfu	1		1			
AM008 Vanninnhold	VANN	ppm	49		62			
Div: Se Kommentarf.	DIV	***						



Prøve rapportert:

04.07.2017

Denne rapport generert:

04.07.2017